

Secarbon Lotus

Gewebeschutzrüstung und Imprägniermittel für den Einsatz in KWL

Eigenschaften:

- herausragende Wasser-, Öl- und Schmutzabweisung
- ein Schutzfilm ummantelt jede einzelne Faser und verhindert so, dass sich Schmutz und Flecken im Gewebe festsetzen
- die Atmungsaktivität des Gewebes wird nicht beeinträchtigt
- hoher Tragekomfort, weicher Griff und edler Glanz
- gute Knittererholung der Textilien
- fluorreduziert dank hochverzweigten Polymeren

Anwendung:

Einsatzmenge
40 ml/kg Ware

Secarbon Lotus wird nur im Sprühverfahren angewendet. Die berechnete Menge wird konzentriert aufgesprüht.

Secarbon Lotus kann entweder auf schleuderfeuchte oder auf getrocknete Ware aufgesprüht werden. Um eine gute Imprägnierwirkung zu erzielen, sollte die Ware gut gereinigt und gespült sein.

Die Sprühzeit sollte mindestens 3 min betragen. Auf Zwischenschleudern vor der Trocknung kann verzichtet werden. Bevor das Gebläse zugeschaltet wird, lässt man noch mind. 5 min rollieren, trocknet 10 min bei 50 °C und steigert die Trocknungstemperatur auf 75 °C.

Imprägnieren auf Maschinen mit Jet-Clean-Technologie

Beladung: 50-70 %

Auflage: 40 ml/kg

Empfehlung: Nach dem Sprühen sollte die Düse gespült werden. Nach dem Sprühen 5 min. rollieren.

Um das System nicht mit überschüssigem Imprägniermittel zu belasten, sollte nur einmal am Tag eine volle Imprägniercharge gefahren werden. Zusätzlich muss die Trommelregeneration mit nachfolgendem Spülprogramm im warmen Zustand erfolgen (z.B. am Ende eines Tages). Zur Trommelregeneration empfiehlt sich diese mit Baumwollmischgewebe Tüchern (insg. ca. 6 m²) durchzuführen, um eine optimale Entfernung von Imprägnierresten zu gewährleisten. Die Tücher können, nachdem sie gewaschen worden sind, wieder verwendet werden.

Besondere Hinweise

Das Sprühverfahren darf nur innerhalb der Maschine angewendet werden. Es wird dringend vor dem Einatmen der Aerosole gewarnt!

Technische Daten:

Dichte	0,76 g/ml
Flammpunkt	62 °C

Seite 1/2

Secarbon Lotus

Gewebeschutzrüstung und Imprägniermittel für den Einsatz in KWL

Hinweise:

Lagerung

Vor Feuchtigkeit schützen. Gebinde gut verschlossen halten und auf Sicherheitswanne lagern.

Das Produkt ist im verschlossenen Originalgebinde mindestens 12 Monate lagerfähig.

Hochkonzentrierte FC-Harzlösungen können unter 5°C eintrüben.

Sie verlieren nicht die Wirkung. Die Verarbeitungstemperatur sollte > 10°C betragen.

1110